



Rénover la chapelle des rues

Les propositions de l'association « Ensemble pour l'environnement et le patrimoine à St Thomas ».



	réfection des murs
	réfection plafond
	reprise linteau
	remise en état porte et entourage
1. Inventaire des travaux	oeil de boeuf
	sol
	peinture des niches
	scellement statues ?
	devant de l'autel

Les murs



Les 2 photos ci-contre donnent une idée de l'état des murs, et des travaux à faire.

Le mur photographié est à droite en entrant dans la chapelle et est le plus abîmé des 4.

Pour ce mur, comme pour les autres, notre proposition est de le refaire « à l'identique », c'est à dire de lui conserver son aspect rustique :

Grattage, piquetage, pour faire tomber tout le matériau salpêtré

Application d'un enduit à la chaux sur toute la surface des murs, en gardant l'aspect inégal des surfaces

Traitement des angles pour éviter l'apparition des fissures.

Pour notre part, nous considérons que la chapelle étant une pièce froide, non habitée, il n'est pas nécessaire d'envisager de ventilation complémentaire pour diminuer son humidité.

A notre avis, il n'est pas non plus nécessaire d'envisager un traitement lourd des murs salpêtrés, compte tenu du caractère des lieux, de leur usage, et de leur histoire.

La mise en œuvre d'un enduit à la chaux de bonne qualité, complété de temps en temps par un badigeonnage des murs à la chaux nous semble suffisant.

C'est à cette proposition que répond le **devis** de Mike Gaisford joint, modifié à la main lors de notre rencontre du 23 mai à la chapelle et qui nous convient.

Le plafond

Une partie du plafond a été abîmée par l'eau quand la toiture n'était pas étanche.

Notre proposition est de faire tomber tout l'enduit à la chaux, du plafond actuel, de reconstituer le linteauage avec un bois identique à celui en place (accrochage de l'enduit) et de refaire l'ensemble du plafond « à l'identique ».

C'est ce que présente le **devis** de Mike Gaisford avec ses modifications manuscrites qui nous convient .



Le linteau



Linteau à reconstituer

(vue de l'intérieur de la chapelle)

Le bois constituant le linteau était pourri et n'est plus en place. Nous proposons de le reconstituer à partir de poutres de chêne récupérées, conformément au **devis** de Mike Gaisford joint, qui nous convient.

Remis en état porte et entourage.

Pour cela, nous n'avons pas de devis. Nous comptons sur nos adhérents et connaissances pour refaire le jet d'eau du bas de la porte, ... et la repeindre (couleur à définir par la municipalité).



Le sol

Près de l'autel, à gauche en le regardant :
manque quelques carreaux



Sur la partie gauche en entrant dans
la chapelle



Nous estimons que le sol sera dans un état tout à fait satisfaisant après la pose de quelques carreaux manquant autour de l'autel (environ 12) et un nettoyage de l'existant (photo ci-contre).

C'est ce que propose le **devis** de Mike Gaisford joint, qui nous convient.

Inventaire des travaux

Murs (prévu par l'association, avec devis)

Surface = 30m² environ

Piquetage

Enduit à la chaux

Evacuation déblais à la déchetterie

Plafond (prévu par l'association, avec devis)

Surface = 11m² environ

Démolition

Liteaunage

Enduit à la chaux

Evacuation déblais à la déchetterie

Linteau (prévu par l'association, avec devis)

Démontage entourage porte

Mise en place linteau chêne

Blocage de l'ensemble

Habillage

Œil de bœuf

Fabrication et pose châssis circulaire à l'identique

Pose vitres

Réalisation glacis extérieur pour chasser l'eau de pluie

Réalisation joint d'angles (prévu par l'association, avec devis plafond, murs)

Aux angles de la chapelle et au raccord voûte/murs

16m +7,4m

Baguette ?

Sol (prévu par l'association, avec devis)

Pose 12 carreaux Rairies ou équivalent (autour autel)

Nettoyage carreaux en place (acide ?)

Cire, huile de lin ou vitrifiant

Porte (prévu par l'association, sans devis)

Démontage,

Réfection du bas et jet d'eau

Peinture (couleur ?)

Changement serrures ?

Repose

Peinture niches et supports

Réinstallation statues

Scellement ?

Devant de l'autel

Pose planche ... couleur , finition, ...


Inventaire des objets



Sur l'autel



Sur l'ancien autel



Sur le tronc



Organisation des tâches. Les décisions attendues de la municipalités sont soulignées et surlignées

Inventaire des objets : vu avec photos pages précédentes.
Jean-Louis Julien a fait des photos ce 23 mai pour la municipalité.

Devis : demandés à Mike ... pour plâtrerie, linteau, sol.
Devis regardés avec les élus le 23 mai.
Fait modifications manuscrites.

Attente avis des élus pour : Plafond et murs, linteau, sol (3devis)

Réunion avec municipalité : le 23 mai ...

Planification des travaux : voir avec municipalité, artisans, et association

Déménagement autel et statues : définir date et lieu de stockage.
Définir si l'ancien autel est réutilisé dans la chapelle.

Déblais : voir comment porter à Bais ... coût d'enlèvement ?

châssis œil de bœuf, porte et encadrement : recherche menuisier
Pour l'œil de bœuf, Geneviève propose de mettre 5 vitres de couleur différente.

Peinture porte : couleur ?

Sol

voir carreaux de Raymond et de Jean –Yves ... il y en a aussi chez Véronique.

Demander avis élus.

Niches et socles statues

Peinture : Gérard Filoche ?

Couleur ?

Devant de l'autel

2 options (si l'on ne garde pas l'ancien autel) :
laisser la pierre qui soutien l'autel apparente ou la cacher

Définir la finition. Attente avis de la municipalité

Réception des travaux

Modalités à définir avec la mairie.

